

# NOVA MAGNOLIA

## ВИКОНАНІ РОБОТИ:

- ВЛАШТУВАННЯ ПОКРІВЛІ
- ВЛАШТУВАННЯ КРИШОК НА КОМИНАХ

СЕКЦІЯ



СЕКЦІЯ  
NOVA MAGNOLIA

**ВИКОНАНІ РОБОТИ:**

- ВЛАШТУВАННЯ ПОКРІВЛІ
- МОНТАЖ МЕТАЛОПЛАСТИКОВИХ ВІКОН

# СЕКЦІЯ NOVA MAGNOLIA

## ВИКОНАНІ РОБОТИ:

- МУРУВАННЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ СТІН
- ВЛАШТУВАННЯ ПОКРІВЛІ



СЕКЦІЯ

**ВИКОНАНІ РОБОТИ:**

- МУРУВАННЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ СТІН
- ВЛАШТУВАННЯ ПОКРІВЛІ

NOVA MAGNOLIA

AGNOLIA

**ВИКОНАНІ РОБОТИ:**

- МУРУВАННЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ СТІН
- ЗАЛИТТЯ УХИЛОУТВОРЮЮЧОЇ СТЯЖКИ НА ПОКРІВЛІ

СЕКЦІЯ

## СЕКЦІЯ

### **ВИКОНАНІ РОБОТИ:**

- ЗАЛИТТЯ ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ НАД ПАРКІНГОМ
- ЗАЛИТТЯ КОЛОН 1 ПОВЕРХУ
- ЗАЛИТТЯ КОЛОН 2 ПОВЕРХУ

MAGNOLIA

## ВИКОНАНІ РОБОТИ:

- ЗАЛИТТЯ СТІН ТА КОЛОН ЦОКОЛЬНОГО ПОВЕРХУ

СЕКЦІЯ

## ВИКОНАНІ РОБОТИ:

- ЗАЛИТТЯ СТІН ТА КОЛОН ЦОКОЛЬНОГО ПОВЕРХУ

СЕКЦІЯ